

**Kronologis :**

Api berasal dari kamar pak sugiono (kamar ujung) tiba-tiba muncul kepulan asap meninggi di mess lantai 2 api membesar dengan cepat membakar mes dan sebagian kantor.

**Pengolah Data :** Seksi Penanggulangan dan Pengawasan

**Dokumentasi :** Foto (terlampir)


Bontang, 02 Sepetmeber 2022

Mengetahui,  
Kepala Bidang Pengendalian Operasional

Kepala Seksi Penanggulangan Dan  
Pengawasan


  
**Agus Salim Umar, ST**  
*Pembina*

NIP. 19720802 200701 1 024


  
**Salmon K Payung Allo, SE**  
*Penata T.K I*

NIP. 19761119 200112 1 002

**DOKUMENTASI KEGIATAN PENAGGULANGAN  
KEBAKARAN KANTOR CV. INDAH PURNAMA  
JL. AP MANGKUNEGORO RT. 05  
KELURAHAN BEREBAS TENGAH KECAMATAN BONTANG SELATAN  
JUM'AT, 09 SEPTEMBER 2022**



**TITIK KOORDINAT KEBAKARAN KANTOR CV. INDAH PURNAMA  
JL. AP MANGKUNEGORO RT. 05  
KELURAHAN BEREBAS TENGAH KECAMATAN BONTANG SELATAN  
JUM'AT, 09 SEPTEMBER 2022**



**DOKUMENTASI MAKAN**  
**09 SEPTEMBER 2022**



# PEMERINTAHAN KOTA BONTANG

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KOTA BONTANG



## LAPORAN KEJADIAN KEBAKARAN

Jenis Kebakaran : Kebakaran Rumah  
Hari : Senin  
Tanggal : 19 September 2022  
Lokasi : Jl. Surabaya RT.04 (Depan SMp N 4 Btg)  
Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat

**PANTANG PULANG SEBELUM API PADAM  
WALAPUN NYAWA TARUHANNYA**

TAHUN 2022



PEMERINTAH KOTA BONTANG  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Kapt. Piere Tandean, Bontang Kuala, Bontang Utara, Kode Pos 75312 Telp (0548) 3036102 Faks 0548-3036101

Email : pemadam.bontang@gmail.com, Telp Emergency (0548) 28113

Kepada Yth : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Bontang  
Dari : Kepala Bidang Pengendalian Operasional  
Perihal : **Laporan Hasil Penanganan Kebakaran**

**Dasar Pelaksanaan :**

- Permendagri Nomor : 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA SKPD) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Bontang Tahun 2022
- Surat Perintah Tugas Bidang Pengendalian Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

**ISI LAPORAN**

Jenis Kebakaran : Kebakaran Rumah  
Hari : Senin  
Tanggal : 19 September 2022

Informasi diterima dari : Telpon Pos Mako  
Jam, : 09.28 Wita  
Nama : -  
Umur : -  
Jenis Kelamin : -  
Alamat : -  
No Handphone : -

Persiapan Pasukan : Jam 09.30 Wita  
Menuju Ke Lokasi Kejadian : Jam 09.33 Wita  
Tiba di Lokasi : Jam 09.48 Wita  
Mulai Penanganan di Lokasi : Jam 09.50 Wita  
Selesai Penanganan di Lokasi : Jam 10.35 Wita  
**Respon Time** : 15 Menit

**Tempat Kejadian :**

Jalan : Surabaya (Depan SMP N 4 Bontang)  
Gang : -  
RT : 04  
No : -

Kelurahan : Gunung Telihan  
Kecamatan : Bontang Barat

Lokasi Titik Kordinat : 0°08'00.6"N 117°26'56.2"E ( foto google maps terlampir )

**Armada/Peralatan Yang Diturunkan :**

- a. Mobil Supply Disdamkartan Jumlah, 3 Unit
- b. Mobil Operasional Disdamkartan Jumlah, 2 Unit
- c. Mobil Fighting Disdamkartan Jumlah, 2 Unit
- d. Mobil Rescue Disdamkartan, 1 Unit
- e. Mobil Supply BPBD, 1 Unit
- f. Mobil Tangki KPHP Santan, 1 Unit

**Jumlah Tenaga Penanganan Kebakaran :**

a. Dismarkartan Bontang sebanyak : 88 orang (Absensi terlampir)

**Penyebab Terjadinya Kebakaran :**

Konsleting TV yang mengakibatkan TV meledak

**Dampak kebakaran, Jumlah Kepala Keluarga (KK)/Jiwa**

**Rumah Habis Terbakar :** 1 Unit Rumah

Jumlah KK : 2

Jumlah Jiwa : 9 jiwa

**Rumah Rusak Berat :** -

Jumlah KK :-

Jumlah Jiwa :-

**Rumah Rusak Ringan :**

Jumlah KK :-

Jumlah Jiwa :-

**Rumah Terdampak :** -

Jumlah KK :-

Jumlah Jiwa :-

**Korban Meninggal**

a. Nama : Boni (Bapak)

Umur : 42 Th

Jenis Kelamin : Laki-laki (MD dengan luka bakar 90% ditubuh saat perawatan di RS)

b. Nama : Eben (anak)

Umur : 3 Th

Jenis Kelamin : Laki-laki (MD dengan luka bakar 50% ditubuh saat mendapatkan perawatan di RS)

**Kerugian Material :**

**Luas wilayah terjadi kebakaran : 96 m<sup>2</sup> ( Sumber Google Maps )\**

**Kendala yang dihadapi dalam penanganan kebakaran :**

Nihil

**Unsur di lapangan dalam Penanganan Kebakaan :**

- DISDAMKARTAN KOTA BONTANG
- BPBD Kota Bontang
- Polres Bontang
- Bhabinkamtibmas
- Babinsa
- KPHP Santan
- PLN
- PMI

**Kronologis :**

Api berasal dari lantai 2 rumah non permanen dilantai 2 tersebut diruang tamu ada tv dan kasur tiba2 tv meledak dan menyambar bagian kasur kemudian api melahap dengan cepat ketika itu pula ada anak (eben, 3 th) terkena luka bakar akibat sontak mengenai tubuh sang anak dan bapaknya (boni,42 th)

**Pengolah Data :** Seksi Penanggulangan dan Pengawasan

**Dokumentasi :** Foto (terlampir)

Mengetahui,  
Kepala Bidang Pengendalian Operasional

  
**Agus Salim Umar, ST**  
*Pembina*

NIP. 19720802 200701 1 024

Bontang, 19 Sepetmeber 2022

Kepala Seksi Penanggulangan Dan  
Pengawasan

  
**Salmon K Payung Allo, SE**  
*Penata T.K I*

NIP. 19761119 200112 1 002



**DOKUMENTASI KEGIATAN PENAGGULANGAN  
KEBAKARAN RUMAH  
JL. SURABAYA RT.04 (DEPAN SMP N 4 BONTANG)  
KELURAHAN GUNUNG TELIHAN KECAMATAN BONTANG BARAT  
SENIN,19 SEPTEMBER 2022**



**DOKUMENTASI MAKAN**  
**09 SEPTEMBER 2022**



# PEMERINTAHAN KOTA BONTANG

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KOTA BONTANG



## LAPORAN KEJADIAN KEBAKARAN

Jenis Kebakaran : Konsleting Listrik  
Hari : Selasa  
Tanggal : 04 Oktober 2022  
Lokasi : Jl. Mulawarman Gg. Ghistarina RT. 42 Kel.  
Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara

**PANTANG PULANG SEBELUM API PADAM  
WALAPUN NYAWA TARUHANNYA**

TAHUN 2022



**PEMERINTAH KOTA BONTANG**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Kapt. Piere Tandean, Bontang Kuala, Bontang Utara, Kode Pos 75312 Telp (0548) 3036102 Faks 0548-3036101  
Email : pemadam.bontang@gmail.com, Telp Emergency (0548) 28113

---

Kepada Yth : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Bontang  
Dari : Kepala Bidang Pengendalian Operasional  
Perihal : **Laporan Hasil Penanganan Kebakaran**

**Dasar Pelaksanaan :**

- Permendagri Nomor : 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA SKPD) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Bontang Tahun 2022
- Surat Perintah Tugas Bidang Pengendalian Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

**ISI LAPORAN**

Jenis Kebakaran : Kebakaran Rumah  
Hari : Jum'at  
Tanggal : 04 Oktober 2022

Informasi diterima dari : Telpon Pos Mako  
Jam, : 13.30 Wita  
Nama : -  
Umur : -  
Jenis Kelamin : -  
Alamat : -  
No Handphone : -

Persiapan Pasukan : Jam 13.32 Wita  
Menuju Ke Lokasi Kejadian : Jam 13.35 Wita  
Tiba di Lokasi : Jam 13.40 Wita  
Mulai Penanganan di Lokasi : Jam 13.41 Wita  
Selesai Penanganan di Lokasi : Jam 13.50 Wita  
**Respon Time** : 5 Menit

**Tempat Kejadian :**

Jalan : Mulawarman  
Gang : Ghistina  
RT : 42  
No : -  
Kelurahan : Bontang Baru  
Kecamatan : Bontang Utara  
Lokasi Titik Kordinat : 0°10'05.9"N 117°28'49.9"E ( foto google maps terlampir )

**Armada/Peralatan Yang Diturunkan :**

- a. Mobil Fire Disdamkartan Jumlah, 2 Unit
- b. Mobil Supply Disdamkartan Jumlah, 3 Unit
- c. Mobil Operasional Disdamkartan Jumlah, 2 Unit
- d. Mobil Rescue Disdamkartan Jumlah, 1 Unit

**Jumlah Tenaga Penanganan Kebakaran :**

a. Disdamkartan Bontang sebanyak : 50 orang (Absensi terlampir)

**Penyebab Terjadinya Kebakaran :**

Diduga Korsleting Listrik

**Dampak kebakaran, Jumlah Kepala Keluarga (KK)/Jiwa**

**Rumah Habis Terbakar : -**

Jumlah KK : -

Jumlah Jiwa : -

**Rumah Rusak Berat : -**

Jumlah KK : -

Jumlah Jiwa : -

**Rumah Rusak Ringan : 1**

Jumlah KK : 1

Jumlah Jiwa : 3 jiwa

**Rumah Terdampak : -**

Jumlah KK : -

Jumlah Jiwa : -

**Korban Meninggal :**

**Kerugian Material :**

Luas wilayah terjadi kebakaran : 12 m<sup>2</sup>

**Kendala yang dihadapi dalam penanganan kebakaran :**

Nihil

**Unsur di lapangan dalam Penanganan Kebakaran :**

- DISDAMKARTAN KOTA BONTANG

- BPBD

- Polres Bontang

- Bhabinkabtimas

- BABINSA

**Kronologis :**

Pemilik Rumah meliha adanya pecikan api pada meteran listrik yang kemudian menyambar dinding bagian atas meteran listrik.

**Pengolah Data :** Seksi Penanggulangan dan Pengawasan

**Dokumentasi :** Foto (terlampir)

Bontang, 10 Oktober 2022

Mengetahui,  
Kepala Bidang Pengendalian Operasional

Kepala Seksi Penanggulangan Dan  
Pengawasan

**Agus Salim Umar, ST**

*Pembina*

NIP. 19720802 200701 1 024

**Salmon K Payung Allo, SE**


*Penata T.K I*

NIP. 19761119 200112 1 002

**DOKUMENTASI KEGIATAN PENAGGULANGAN  
KORSLETING LISRIK  
JL. MULAWARMAN GG. GHISTINA RT.42 KEL. BONTANG BARU  
KECAMATAN BONTANG UTARA  
SELASA, 4 OKTOBER 2022**



**TITIK KOORDINAT KEGIATAN PENAGGULANGAN  
KORSLETING LISRIK  
JL. MULAWARMAN GG. GHISTINA RT.42 KEL. BONTANG BARU  
KECAMATAN BONTANG UTARA  
SELASA, 4 OKTOBER 2022**



**0°08'40.1"N 117°29'31.5"E**

0.144462, 117.492079 · 🚗 7 mnt

**DOKUMENTASI MAKAN**  
**04 OKTOBER 2022**





PEMERINTAHAN KOTA BONTANG

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KOTA BONTANG



LAPORAN KEJADIAN KEBAKARAN

Jenis Kebakaran : Kebakaran Rumah  
Hari : Jum'at  
Tanggal : 07 Oktober 2022  
Lokasi : Jl. RE Martadinata RT. 11 Gg. Musholla Al-  
Yaqin Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara

**PANTANG PULANG SEBELUM API PADAM  
WALAPUN NYAWA TARUHANNYA**

**TAHUN 2022**



PEMERINTAH KOTA BONTANG  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jl. Kapt. Piere Tandean, Bontang Kuala, Bontang Utara, Kode Pos 75312 Telp (0548) 3036102 Faks 0548-3036101  
Email : pemadam.bontang@gmail.com, Telp Emergency (0548) 28113

Kepada Yth : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Bontang  
Dari : Kepala Bidang Pengendalian Operasional  
Perihal : Laporan Hasil Penanganan Kebakaran

**Dasar Pelaksanaan :**

- Permendagri Nomor : 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA SKPD) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Bontang Tahun 2022
- Surat Perintah Tugas Bidang Pengendalian Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

**ISI LAPORAN**

Jenis Kebakaran : Kebakaran Rumah  
Hari : Jum'at  
Tanggal : 07 Oktober 2022

Informasi diterima dari : Telpon Pos Mako  
Jam, : 09.05 Wita  
Nama : -  
Umur : -  
Jenis Kelamin : -  
Alamat : -  
No Handphone : -

Persiapan Pasukan : Jam 09.07 Wita  
Menuju Ke Lokasi Kejadian : Jam 09.11 Wita  
Tiba di Lokasi : Jam 09.12 Wita  
Mulai Penanganan di Lokasi : Jam 09.13 Wita  
Selesai Penanganan di Lokasi : Jam 10.35 Wita  
**Respon Time** : 7 Menit

**Tempat Kejadian :**

Jalan : RE Martadinata RT.11  
Gang : Gang Musholla Al-Yaqin  
RT : 11  
No : -  
Kelurahan : Loktuan  
Kecamatan : Bontang Utara  
Lokasi Titik Kordinat : 0°10'05.9"N 117°28'49.9"E ( foto google maps terlampir )

**Armada/Peralatan Yang Diturunkan :**

- a. Mobil Fire Disdankartan Jumlah, 2 Unit
- b. Mobil Supply Disdankartan Jumlah, 3 Unit
- c. Mobil Operasional Disdankartan Jumlah, 2 Unit
- d. Mobil Rescue Disdankartan Jumlah, 1 Unit
- e. KPHP Santan Jumlah, 1 Unit
- f. Ambulance PMI, 1 Unit

**Jumlah Tenaga Penanganan Kebakaran :**

a. Disdamkartan Bontang sebanyak : 50 orang (Absensi terlampir)

**Penyebab Terjadinya Kebakaran :**

Diduga Korsleting Listrik

**Dampak kebakaran, Jumlah Kepala Keluarga (KK)/Jiwa**

**Rumah Habis Terbakar** : 1 Unit Rumah

Jumlah KK : 1

Jumlah Jiwa : 4 jiwa

**Rumah Rusak Berat** : -

Jumlah KK : -

Jumlah Jiwa : -

**Rumah Rusak Ringan** :

Jumlah KK : -

Jumlah Jiwa : -

**Rumah Terdampak** : -

Jumlah KK : -

Jumlah Jiwa : -

**Korban Meninggal** ; -

**Kerugian Material** :

**Luas wilayah terjadi kebakaran** : 32 m<sup>2</sup>

**Kendala yang dihadapi dalam penanganan kebakaran :**

Jalan Menuju Tempat kejadian terlalu sempit mengakibatkan sulitnya Unit armada untuk masuk kedalam lokasi kejadian. Hanya 1 unit armada yang berukuran kecil yang dapat masuk kedalam gang tersebut (medium Pressure)

**Unsur di lapangan dalam Penanganan Kebakaran :**

- DISDAMKARTAN KOTA BONTANG

- BPBD

- POLRI Bontang

- Bhabinkabtimas

- BABINSA

- KPHP Santan

- PLN

- PMI

**Kronologis :**

Warga melaporkan melihat kejadian yang berasal dari rumah petak No.4 awal mulanya timbul kepulan asap di atap rumah pada saat itu penghuni rumah tidak berada di rumah dan dalam posisi terkunci diduga kejadian penyebab dari korsleting listrik

**Pengolah Data : Seksi Penanggulangan dan Pengawasan**

**Dokumentasi : Foto (terlampir)**

Bontang, 10 Oktober 2022

Mengetahui,  
Kepala Bidang Pengendalian Operasional

Kepala Seksi Penanggulangan Dan  
Pengawasan

  
**Agus Salim Umar, ST**  
*Pembina*

NIP. 19720802 200701 1 024


  
**Salmon K Payung Allo, SE**  
*Penata T.K I*

NIP. 19761119 200112 1 002

**DOKUMENTASI KEGIATAN PENAGGULANGAN  
KEBAKARAN RUMAH  
JL. RE MARTADINATA RT.11 Gg. MUSHOLLA AL-YAQIN  
KELURAHAN LOKTUAN KECAMATAN BONTANG UTARA  
JUM'AT, 07 OKTOBER 2022**



**TITIK KOORDINAT KEGIATAN PENAGGULANGAN  
KEBAKARAN RUMAH  
JL. RE MARTADINATA RT.11 Gg. MUSHOLLA AL-YAQIN  
KELURAHAN LOKTUAN KECAMATAN BONTANG UTARA  
JUM'AT, 07 OKTOBER 2022**



**DOKUMENTASI MAKAN**  
**07 OKTOBER 2022**



**Jumlah Tenaga Penanganan Kebakaran :**

a. Disdamkartan Bontang sebanyak : 50 orang (Absensi terlampir)

**Penyebab Terjadinya Kebakaran :**

Diduga Korsleting Listrik

**Dampak kebakaran, Jumlah Kepala Keluarga (KK)/Jiwa**

**Rumah Habis Terbakar** : 1 Unit Rumah

Jumlah KK : 1

Jumlah Jiwa : 4 jiwa

**Rumah Rusak Berat** : -

Jumlah KK : -

Jumlah Jiwa : -

**Rumah Rusak Ringan** :

Jumlah KK : -

Jumlah Jiwa : -

**Rumah Terdampak** : -

Jumlah KK : -

Jumlah Jiwa : -

**Korban Meninggal** : -

**Kerugian Material** :

**Luas wilayah terjadi kebakaran** : 32 m<sup>2</sup>

**Kendala yang dihadapi dalam penanganan kebakaran :**

Jalan Menuju Tempat kejadian terlalu sempit mengakibatkan sulitnya Unit armada untuk masuk kedalam lokasi kejadian. Hanya 1 unit armada yang berukuran kecil yang dapat masuk kedalam gang tersebut (medium Pressure)

**Unsur di lapangan dalam Penanganan Kebakaran :**

- DISDAMKARTAN KOTA BONTANG

- BPBD

- POLRI Bontang

- Bhabinkabtimas

- BABINSA

- KPHP Santan

- PLN

- PMI

**Kronologis :**

Warga melaporkan melihat kejadian yang berasal dari rumah petak No.4 awal mulanya timbul kepulan asap di atap rumah pada saat itu penghuni rumah tidak berada di rumah dan dalam posisi terkunci diduga kejadian penyebab dari korsleting listrik



PEMERINTAHAN KOTA BONTANG

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KOTA BONTANG



**LAPORAN KEJADIAN KEBAKARAN**

Jenis Kebakaran : Rumah  
Hari : Minggu  
Tanggal : 06 November 2022  
Lokasi : Jl. Selat Bali RT.07 Kelurahan Tanjung Laut  
Kecamatan Bontang Selatan

**PANTANG PULANG SEBELUM API PADAM  
WALAPUN NYAWA TARUHANNYA**

**TAHUN 2022**



PEMERINTAH KOTA BONTANG  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Kapt. Piere Tandean, Bontang Kuala, Bontang Utara, Kode Pos 75312 Telp (0548) 3036102 Faks 0548-3036101  
Email : pemadam.bontang@gmail.com, Telp Emergency (0548) 28113

Kepada Yth : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Bontang  
Dari : Kepala Bidang Pengendalian Operasional  
Perihal : **Laporan Hasil Penanganan Kebakaran**

**Dasar Pelaksanaan :**

- Permendagri Nomor : 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA SKPD) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Bontang Tahun 2022
- Surat Perintah Tugas Bidang Pengendalian Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

**ISI LAPORAN**

Jenis Kebakaran : Kebakaran Rumah  
Hari : Minggu  
Tanggal : 06 November 2022

Informasi diterima dari : Telpon Pos Mako  
Jam, : 11.50 Wita  
Nama : Mas Ari  
Umur : -  
Jenis Kelamin : -  
Alamat : -  
No Handphone : -

Persiapan Pasukan : Jam 11.53 Wita  
Menuju Ke Lokasi Kejadian : Jam 11.55 Wita  
Tiba di Lokasi : Jam 12.00 Wita  
Mulai Penanganan di Lokasi : Jam 12.05 Wita  
Selesai Penanganan di Lokasi : Jam 13.05 Wita  
**Respon Time** : 10 Menit

**Tempat Kejadian :**

Jalan : Selat Bali  
Gang : -  
RT : 07  
No : -  
Kelurahan : Tanjung Laut  
Kecamatan : Bontang Selatan  
Lokasi Titik Kordinat : 0°07'28.3"N 117°28'48.9"E ( foto google maps terlampir )

**Armada/Peralatan Yang Diturunkan :**

- a. Mobil Fire Disdamkartan Jumlah, 2 Unit
- b. Mobil Supply Disdamkartan Jumlah, 3 Unit
- c. Mobil Operasional Disdamkartan Jumlah, 1 Unit

**Jumlah Tenaga Penanganan Kebakaran :**

a. Dismarkartan Bontang sebanyak : 45 orang (Absensi terlampir)

**Penyebab Terjadinya Kebakaran :**

Diduga Korsleting Listrik

**Dampak kebakaran, Jumlah Kepala Keluarga (KK)/Jiwa**

**Rumah Habis Terbakar** : 4 Bangunan

Jumlah KK : 3 KK

Jumlah Jiwa : 12 Jiwa

**Rumah Rusak Berat** :

Jumlah KK : 3 KK

Jumlah Jiwa : 12 Jiwa

Data Korban :

Kebakaran pemukiman

1. Rumah kosong gudang (1 Unit)

2. Rumah Pribadi (2 Unit)

Terbakar habis : 1. Gusriani (istri)

2. Jahidin hafid (suami)

3. Alya 65 tahun

4. Irgi 15 tahun

5. Alya putri safira 11 tahun

6. Denis 3 tahun

2. Tinem ( pemilik kontrakan )

3. Rickson ( suami ) ( ngontrak)

Winta. Istri)

Tika. (Kerabat)

Ferrari

Kenzo

3. Rumah kosong pemilik pak Sriyanto (sangata)

**Rumah Rusak Ringan** :

Jumlah KK :

Jumlah Jiwa :-

**Rumah Terdampak** :-

Jumlah KK :-

Jumlah Jiwa :-

Korban Terdampak :

Kontrakan 3 pintu (pemilik Sriyanto)

1. Sari ananda (42)

fahri 17

Maisarah 15

2. Desi Nurhayati (27)

Aqila (9)

Aqiansyah ( 3)

3. Tamin

Terdampak

2. Mayang 25 thn

Hasbi. 33 thn

Hanan 1 tahun

**Korban Meninggal ; -**

**Kerugian Material : -**

**Luas wilayah terjadi kebakaran : m<sup>2</sup>**

**Kendala yang dihadapi dalam penanganan kebakaran :**

Gang sempit dan banyaknya kerumunan orang sehingga menghambat akses menuju lokasi.

**Unsur di lapangan dalam Penanganan Kebakaran :**

1. DISDAMKAR Kota Bontang
2. BPBD Bontang
3. TNI
4. Polri
5. PLN
6. PMI
7. Relawan 87
8. Tagana
9. Masyarakat

**Kronologis :**

**Pengolah Data :** Seksi Penanggulangan dan Pengawasan

**Dokumentasi :** Foto (terlampir)

Mengetahui,  
Kepala Bidang Pengendalian Operasional


  
**Agus Salim Umar, ST**  
*Pembina*  
NIP. 19720802 200701 1

Bontang, 07 November 2022


Kepala Seksi Penanggulangan Dan  
Pengawasan

  
**Salmon K Payung Allo, SE**  
*Penata T.K I*  
NIP. 19761119 200112 1 002


**DOKUMENTASI KEGIATAN PENAGGULANGAN KEBAKARAN RUMAH  
JL. SELAT BALI RT.07 KELURAHAN TANJUNG LAUT  
KECAMATAN BONTANG SELATAN  
MINGGU, 06 NOVEMBER 2022**



**TITIK KOORDINAT KEGIATAN PENAGGULANGAN KEBAKARAN RUMAH  
JL. SELAT BALI RT.07 KELURAHAN TANJUNG LAUT  
KECAMATAN BONTANG SELATAN  
MINGGU, 06 NOVEMBER 2022**



**DOKUMENTASI MAKAN**  
**07 NOVEMBER 2022**



# PEMERINTAHAN KOTA BONTANG

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KOTA BONTANG



## LAPORAN KEJADIAN KEBAKARAN

Jenis Kebakaran : Gudang  
Hari : Rabu  
Tanggal : 09 November 2022  
Lokasi : Jl. Kapt. Piere Tendin RT.09 Kel Boontang Kuala  
Kecamatan Bontang Utara

**PANTANG PULANG SEBELUM API PADAM  
WALAPUN NYAWA TARUHANNYA**

**TAHUN 2022**





PEMERINTAH KOTA BONTANG  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Kapt. Piere Tandean, Bontang Kuala, Bontang Utara, Kode Pos 75312 Telp (0548) 3036102 Faks 0548-3036101  
Email : pemadam.bontang@gmail.com, Telp Emergency (0548) 28113

Kepada Yth : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Bontang  
Dari : Kepala Bidang Pengendalian Operasional  
Perihal : **Laporan Hasil Penanganan Kebakaran**

**Dasar Pelaksanaan :**

- Permendagri Nomor : 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA SKPD) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Bontang Tahun 2022
- Surat Perintah Tugas Bidang Pengendalian Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

**ISI LAPORAN**

Jenis Kebakaran : Kebakaran Gudang  
Hari : Rabu  
Tanggal : 09 November 2022

Informasi diterima dari : Telpon Petugas jaga An.Eko  
Jam, : 09.52 Wita  
Nama : Izuddin (penjual udang)  
Umur : -  
Jenis Kelamin : -  
Alamat : -  
No Handphone : 082253730564

Persiapan Pasukan : Jam 09.55 Wita  
Menuju Ke Lokasi Kejadian : Jam 09.56 Wita  
Tiba di Lokasi : Jam 09.58 Wita  
Mulai Penanganan di Lokasi : Jam 10.02 Wita  
Selesai Penanganan di Lokasi : Jam 11.45 Wita  
**Respon Time** : 6 Menit

**Tempat Kejadian :**

Jalan : Kapt. Piere Tandean  
Gang : -  
RT : 09  
No : -  
Kelurahan : Bontang Kuala  
Kecamatan : Bontang Utara  
Lokasi Titik Kordinat : 0°08'06.0"N 117°30'09.1"E ( foto google maps terlampir )

**Armada/Peralatan Yang Diturunkan :**

- a. Mobil Fire Dismarkartan Jumlah, 2 Unit
- b. Mobil Supply Dismarkartan Jumlah, 3 Unit
- c. Mobil Operasional Dismarkartan Jumlah, 1 Unit

**Jumlah Tenaga Penanganan Kebakaran :**

a. Disdamkartan Bontang sebanyak : 80 orang (Absensi terlampir)

**Penyebab Terjadinya Kebakaran :**

Masih dalam penyidikan pihak berwajib

**Dampak kebakaran, Jumlah Kepala Keluarga (KK)/Jiwa**

**Rumah Habis Terbakar : -**

Jumlah KK :-

Jumlah Jiwa :-

**Rumah Rusak Berat :-**

Jumlah KK :-

Jumlah Jiwa :-

**Rumah Rusak Ringan :-**

Jumlah KK :-

Jumlah Jiwa :-

**Korban Meninggal ; -**

**Kerugian Material : -**

Luas wilayah terjadi kebakaran : 47 m<sup>2</sup>

**Kendala yang dihadapi dalam penanganan kebakaran :**

Nihil

**Unsur di lapangan dalam Penanganan Kebakaran :**

1. DISDAMKAR Kota Bontang
2. BPBD Bontang
3. TNI
4. Polri
5. PLN
6. PMI
7. Masyarakat


**Kronologis :**

Saksi mengatakan tiba-tiba saja api muncul dari bagian tengah gudang lalu membesar bahan yang mudah terbakar bagian kardus-kardus tumpukan.

**Pengolah Data :** Seksi Penanggulangan dan Pengawasan

**Dokumentasi :** Foto (terlampir)

Mengetahui,  
Kepala Bidang Pengendalian Operasional

  
**Agus Salim Umar, ST**  
Pembina  
NIP. 19720802 200701 1

Bontang, 11 November 2022


Kepala Seksi Penanggulangan Dan  
Pengawasan

  
**Salmon K Payung Allo, SE**  
Penata T.K I  
NIP. 19761119 200112 1 002

**DOKUMENTASI KEGIATAN PENAGGULANGAN KEBAKARAN GUDANG  
JL. KAPT. PIERE TENDEAN RT.09 KELURAHAN BONTANG KUALA  
KECAMATAN BONTANG UTARA  
RABU, 09 NOVEMBER 2022**



**TITIK KOORDINAT KEGIATAN PENAGGULANGAN KEBAKARAN GUDANG  
JL. KAPT. PIERE TENDEAN RT.09 KELURAHAN BONTANG KUALA  
KECAMATAN BONTANG UTARA  
RABU, 09 NOVEMBER 2022**



**DOKUMENTASI MAKAN**  
**09 NOVEMBER 2022**



# PEMERINTAHAN KOTA BONTANG

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KOTA BONTANG



## LAPORAN KEJADIAN KEBAKARAN

Jenis Kebakaran : Ruko  
Hari : Senin  
Tanggal : 14 November 2022  
Lokasi : Jl. A. Yani Poros Bontang Samarinda KM.7 Desa  
Suka Rahmat Kab. Kutai Timur

**PANTANG PULANG SEBELUM API PADAM  
WALAPUN NYAWA TARUHANNYA**

**TAHUN 2022**



PEMERINTAH KOTA BONTANG  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jl. Kapt. Piere Tandean, Bontang Kuala, Bontang Utara, Kode Pos 75312 Telp (0548) 3036102 Faks 0548-3036101  
Email : pemadam.bontang@gmail.com, Telp Emergency (0548) 28113

Kepada Yth : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Bontang  
Dari : Kepala Bidang Pengendalian Operasional  
Perihal : **Laporan Hasil Penanganan Kebakaran**

**Dasar Pelaksanaan :**

- Permendagri Nomor : 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA SKPD) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Bontang Tahun 2022
- Surat Perintah Tugas Bidang Pengendalian Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

**ISI LAPORAN**

Jenis Kebakaran : Kebakaran ruko sembako  
Hari : Senin  
Tanggal : 14 November 2022

Informasi diterima dari : Telpon  
Jam, : 11.10 Wita  
Nama : Gafur  
Umur : 38 Th  
Jenis Kelamin : -  
Alamat : -  
No Handphone : 082220674097

Persiapan Pasukan : Jam 13.10 Wita  
Menuju Ke Lokasi Kejadian : Jam 13.15 Wita  
Tiba di Lokasi : Jam 13.35 Wita  
Mulai Penanganan di Lokasi : Jam 13.36 Wita  
Selesai Penanganan di Lokasi : Jam 14.20 Wita  
**Respon Time** : 20 Menit

**Tempat Kejadian :**

Jalan : A.Yani Poros Bontang – Samarinda Desa Teluk Pandan KM.7 Kutai Timur  
Gang : -  
RT : -  
No : -  
Kelurahan : Teluk Pandan  
Kecamatan : Kutai Timur (KUTIM)  
Lokasi Titik Kordinat : 0°08'00.6"N 117°25'22.1"E ( foto google maps terlampir )

**Armada/Peralatan Yang Diturunkan :**

- a. Mobil Fire Disdamkartan Jumlah, 2 Unit
- b. Mobil Supply Disdamkartan Jumlah, 3 Unit
- c. Mobil Operasional Disdamkartan Jumlah, 1 Unit

**Jumlah Tenaga Penanganan Kebakaran :**

a. Disdamkartan Bontang sebanyak : 50 orang (Absensi terlampir)

**Penyebab Terjadinya Kebakaran :**

Masih dalam penyidikan pihak berwajib

**Dampak kebakaran, Jumlah Kepala Keluarga (KK)/Jiwa**

**Rumah Habis Terbakar : -**

Jumlah KK : -

Jumlah Jiwa : -

**Rumah Rusak Berat : -**

Jumlah KK : -

Jumlah Jiwa : -

**Rumah Rusak Ringan : -**

Jumlah KK : -

Jumlah Jiwa : -

**Korban Meninggal ; -**

**Kerugian Material : -**

Luas wilayah terjadi kebakaran : 108 m<sup>2</sup>

**Kendala yang dihadapi dalam penanganan kebakaran :**

Nihil

**Unsur di lapangan dalam Penanganan Kebakaran :**

1. DISDAMKAR Kota Bontang
2. BPBD Bontang
3. TNI
4. Polri
5. PLN
6. PMI
7. Masyarakat

**Kronologis :**

**Pengolah Data :** Seksi Penanggulangan dan Pengawasan

**Dokumentasi :** Foto (terlampir)

Bontang, 14 November 2022

Mengetahui,  
Kepala Bidang Pengendalian Operasional

Kepala Seksi Penanggulangan Dan  
Pengawasan

**Agus Salim Umar, ST**  
*Pembina*  
NIP. 19720802 200701 1


**Salmon K Payung Allo, SE**  
*Penata T.K I*  
NIP. 19761119 200112 1 002



**DOKUMENTASI KEGIATAN PENAGGULANGAN KEBAKARAN RUKO  
JL. A YANI POROS BONTANG- SAMRINDA KM.7 DESA TELUK PANDAN  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
SENIN, 14 NOVEMBER 2022**



**TITIK KOORDINAT KEGIATAN PENAGGULANGAN KEBAKARAN RUKO  
JL. A YANI POROS BONTANG- SAMRINDA KM.7 DESA TELUK PANDAN  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
SENIN, 14 NOVEMBER 2022**



**DOKUMENTASI MAKAN**  
**14 NOVEMBER 2022**



# PEMERINTAHAN KOTA BONTANG

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KOTA BONTANG



## LAPORAN KEJADIAN KEBAKARAN

Jenis Kebakaran : Rumah  
Hari : Jum'at  
Tanggal : 18 November 2022  
Lokasi : Jl. RE Martadinata Gg. Kenangan RT.30  
Kelurahan Loktuan

**PANTANG PULANG SEBELUM API PADAM  
WALAPUN NYAWA TARUHANNYA**

**TAHUN 2022**



PEMERINTAH KOTA BONTANG  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jl. Kapt. Piere Tandean, Bontang Kuala, Bontang Utara, Kode Pos 75312 Telp (0548) 3036102 Faks 0548-3036101

Email : pemadam.bontang@gmail.com, Telp Emergency (0548) 28113

Kepada Yth : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Bontang  
Dari : Kepala Bidang Pengendalian Operasional  
Perihal : **Laporan Hasil Penanganan Kebakaran**

**Dasar Pelaksanaan :**

- Permendagri Nomor : 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA SKPD) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Bontang Tahun 2022
- Surat Perintah Tugas Bidang Pengendalian Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

**ISI LAPORAN**

Jenis Kebakaran : Kebakaran Rumah  
Hari : Jum'at  
Tanggal : 18 November 2022

Informasi diterima dari : warga mendatangi pos jaga loktuan  
Jam, : 15.00 Wita  
Nama : -  
Umur : -  
Jenis Kelamin : -  
Alamat : -  
No Handphone : -

Persiapan Pasukan : Jam 15.03 Wita  
Menuju Ke Lokasi Kejadian : Jam 15.10 Wita  
Tiba di Lokasi : Jam 15.13 Wita  
Mulai Penanganan di Lokasi : Jam 15.20 Wita  
Selesai Penanganan di Lokasi : Jam 17.00 Wita  
**Respon Time** : 7 Menit

**Tempat Kejadian :**

Jalan : RE. Martadinata  
Gang : Kenangan  
RT : 30  
No : -  
Kelurahan : Loktuan  
Kecamatan : Bontang Utara  
Lokasi Titik Kordinat : 0°10'12.4"N 117°28'55.9"E ( foto google maps terlampir )

**Armada/Peralatan Yang Diturunkan :**

- a. Mobil Fire Disdamkartan Jumlah, 2 Unit
- b. Mobil Supply Disdamkartan Jumlah, 3 Unit
- c. Mobil Operasional Disdamkartan Jumlah, 1 Unit
- d. Mobil komando Fire PKT Jumlah, 1 Unit
- e. Mobil Supplay Fire PKT Jumlah, 2 Unit
- f. Mobil Fire Truck PKT Jumlah, 1 Unit

**Jumlah Tenaga Penanganan Kebakaran :**

- a. Disdamkartan Bontang sebanyak : 105 orang (Absensi terlampir)

**Penyebab Terjadinya Kebakaran :**

Masih dalam penyidikan pihak berwajib

**Dampak kebakaran, Jumlah Kepala Keluarga (KK)/Jiwa**

**Rumah Habis Terbakar : 7 unit**

Jumlah KK : 13 kk

Jumlah Jiwa :-

**Rumah Rusak Berat :-**

Jumlah KK :-

Jumlah Jiwa :-

**Rumah Rusak Ringan :-**

Jumlah KK :-

Jumlah Jiwa :-

Jumlah Kepala Keluarga (KK)/Dampak Kebakaran:

- 7 Rumah habis terbakar 6 rmh terdampak /13 KK

1. Suhair
2. Jupri fatang
3. pasinrangi
4. Nurhadi
5. Wulandari
6. Mahmud
7. Supardi

1. Ramilawati
2. Segar sugianto
3. Mansur
4. Halima
5. Sudirman
6. Wawan

**Korban Meninggal ; -**

**Kerugian Material : -**

**Luas wilayah terjadi kebakaran : 108 m<sup>2</sup>**

**Kendala yang dihadapi dalam penanganan kebakaran :**

- Jalan menuju TKK sangat sempit hingga menyulitkan petugas untuk melakukan pemadama dengan cepat .
- Banyaknya warga yang berkumpul menutupi jalan petugas.

**Unsur di lapangan dalam Penanganan Kebakaran :**

1. DISDAMKAR Kota Bontang
2. BPBD Bontang
3. TNI
4. Polri
5. PLN
6. PMI
7. Masyarakat

**Kronologis :** Seorang warga melihat api tiba-tiba membesar dari rumah milik yeti

**Pengolah Data :** Seksi Penanggulangan dan Pengawasan

**Dokumentasi :** Foto (terlampir)

Mengetahui,  
Kepala Bidang Pengendalian Operasional

  
**Agus Salim Umar, ST**  
*Pembina*  
NIP. 19720802 200701 1

Bontang, 21 November 2022

Kepala Seksi Penanggulangan Dan  
Pengawasan


  
**Salmon K Payung Allo, SE**  
*Penata T.K I*  
NIP. 19761119 200112 1 002

**DOKUMENTASI KEGIATAN PENAGGULANGAN KEBAKARAN RUMAH  
JL. RE MARTADINATA GG. KENANGAN 1 RT. 30  
KELURAHAN LOKTUAN KECAMATAN BONTANG UTARA  
JUM'AT, 18 NOVEMBER 2022**





**TITIK KOORDINAT KEGIATAN PENAGGULANGAN KEBAKARAN RUMAH  
JL. RE MARTADINATA GG. KENANGAN 1 RT. 30  
KELURAHAN LOKTUAN KECAMATAN BONTANG UTARA  
JUM'AT, 18 NOVEMBER 2022**



**DOKUMENTASI MAKAN**  
**18 NOVEMBER 2022**



# **PEMERINTAHAN KOTA BONTANG**

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KOTA BONTANG**



## **LAPORAN KEJADIAN KEBAKARAN**

Jenis Kebakaran : Barang Elektornik  
Hari : Kamis  
Tanggal : 01 Desember 2022  
Lokasi : Jl. Pelabuhan RT.03 No.18 Kel. Loktuan  
Kecamatan Bontang Utara

**PANTANG PULANG SEBELUM API PADAM  
WALAPUN NYAWA TARUHANNYA**

**TAHUN 2022**



PEMERINTAH KOTA BONTANG  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Kapt. Piere Tandean, Bontang Kuala, Bontang Utara, Kode Pos 75312 Telp (0548) 3036102 Faks 0548-3036101

Email : pemadam.bontang@gmail.com, Telp Emergency (0548) 28113

Kepada Yth : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Bontang  
Dari : Kepala Bidang Pengendalian Operasional  
Perihal : **Laporan Hasil Penanganan Kebakaran**

**Dasar Pelaksanaan :**

- Permendagri Nomor : 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA SKPD) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Bontang Tahun 2022
- Surat Perintah Tugas Bidang Pengendalian Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

**ISI LAPORAN**

Jenis Kebakaran : Kebakaran Televisi (Barang Elektronik)

Hari : Kamis

Tanggal : 01 Desember 2022

Informasi diterima dari : Via HT  
Jam, : 11.42 Wita  
Nama : Arham  
Umur : 25 Th  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : -  
No Handphone : -

Persiapan Pasukan : Jam 11.46 Wita  
Menuju Ke Lokasi Kejadian : Jam 11.47 Wita  
Tiba di Lokasi : Jam 11.50 Wita  
Mulai Penanganan di Lokasi : Jam 11.52 Wita  
Selesai Penanganan di Lokasi : Jam 12.00 Wita  
**Respon Time** : 5 Menit

**Tempat Kejadian :**

Jalan : Pelabuhan Selambai

Gang : -

RT : 03

No : 18

Kelurahan : Loktuan

Kecamatan : Bontang Utara

Lokasi Titik Kordinat : 0°09'52.3"N 117°29'04.3"E ( foto google maps terlampir )

**Armada/Peralatan Yang Diturunkan :**

- a. Motor, Jumlah 2 Unit
- b. Floating Pump, Jumlah 1Unit
- c. APAR, Jumlah 2 Unit

**Jumlah Tenaga Penanganan Kebakaran :**

a. Disdamkartan Bontang sebanyak : 40 orang (Absensi terlampir)

**Penyebab Terjadinya Kebakaran :**

Diduga Korsleting berasal dari Televisi

**Dampak kebakaran, Jumlah Kepala Keluarga (KK)/Jiwa**

**Rumah Habis Terbakar : -**

Jumlah KK : -

Jumlah Jiwa : -

**Rumah Rusak Berat :**

Jumlah KK : -

Jumlah Jiwa : -

**Rumah Rusak Ringan :**

Jumlah KK : 1 KK

Jumlah Jiwa : 3 Jiwa

**Rumah Terdampak : -**

Jumlah KK : -

Jumlah Jiwa : -

**Korban Meninggal ; -**

**Kerugian Material : -**

Luas wilayah terjadi kebakaran : - m<sup>2</sup>

**Kendala yang dihadapi dalam penanganan kebakaran :**

Nihil

**Unsur di lapangan dalam Penanganan Kebakaran :**

1. DISDAMKAR Kota Bontang
2. Masyarakat

**Kronologis :**

**Pengolah Data :** Seksi Penanggulangan dan Pengawasan

**Dokumentasi :** Foto (terlampir)

Mengetahui,  
Kepala Bidang Pengendalian Operasional

**Agus Salim Umar, ST**  
*Pembina*  
NIP. 19720802 200701 1

Bontang, 01 November 2022


Kepala Seksi Penanggulangan Dan  
Pengawasan

  
**Salmon K Payung Allo, SE**  
*Penata T.K I*  
NIP. 19761119 200112 1 002

**DOKUMENTASI KEGIATAN PENAGGULANGAN KEBAKARAN TELEVISI  
JL. PELABUHAN SELAMBAI RT.03 NO.18 KELURAHAN LOKTUAN  
KECAMATAN BONTANG UTARA  
KAMIS, 01 DESEMBER 2022**



**TITIK KOORDINAT KEGIATAN PENAGGULANGAN KEBAKARAN TELEVISI  
JL. PELABUHAN SELAMBAI RT.03 NO.18 KELURAHAN LOKTUAN  
KECAMATAN BONTANG UTARA  
KAMIS, 01 DESEMBER 2022**



**DOKUMENTASI MAKAN**  
**01 DESEMBER 2022**





**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) BERJENJANG TAHUN 2022  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BONTANG**

Perjanjian Kinerja Eselon II					Perjanjian Kinerja Eselon III																	
No.	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Satuan	Target	No.	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	No.	Penanggung Jawab	No.	Kegiatan	No.	SUB KEGIATAN	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Satuan	Target	Penanggung Jawab	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)		
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase capaian layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tercapainya layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Persentase capaian layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Persen	100	1	Kabid Pengendalian Operasional dan Kabid Fasilitas dan Pencegahan	1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Pemadaman, dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten /Kota	Terlaksananya Pemadaman, dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten /Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Laporan	12	Agus Salim Umar, ST	
																	Jumlah Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran yang dilaksanakan	Bulan	12			
															2	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Terlaksananya Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	12	Agus Salim Umar, ST	
																	Jumlah terlaksananya Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Bulan	12			
																	Pengadaan Helm Rescue	Buah	121			
															3	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kebakaran Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/penanggulangan Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	1	Hj. Marlina, M.Si	
																	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi dan Penyuluhan	Dokumen	1			
																		Jumlah Gardu dan Rumah Penyimpanan Pompa	Unit	1		
																		Jumlah Sarana & Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan APD yang Sah dan Legal Sesuai standar Teknis Terkait	Unit	12		
																		Jumlah Pembangunan Tower Sistem Komunikasi Kebakaran Tahap II	Paket	1		

4	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</b>	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (Nozel)	Jenis	2	Hj. Marlina, M.Si
			Jumlah Pengadaan Fire Helmet	Buah	43	
			Jumlah Pengadaan Fire Jacket 3 Layer	Stel	43	
			Pengadaan Garasi Speed Boat	Paket	1	
			Pengadaan Mesin Pompa Portable	Unit	2	
			Pengadaan Motor Roda 3	Paket	1	
			Pengadaan Pompa Terapung	Set	2	
			Pengadaan Radio HT	Paket	1	
			Pengadaan Selang pemadam	Roll	14	
			Pengadaan Gergaji Mesin (Chain Saw)	Jenis	4	
5	<b>Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran</b>	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Orang	2	Hj. Marlina, M.Si
			Jumlah Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Orang	2	
2	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	Terlaksananya Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Bangunan Gedung yang terdata dan di inspeksi	Unit	60	Hj. Marlina, M.Si
			Jumlah Dokumen yang membuat data bangunan/gedung/lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran	Dokumen	60	
7	<b>Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran</b>	Terlaksananya Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang memenuhi kelayakan standar sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	40	Hj. Marlina, M.Si
			Jumlah terlaksananya penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Unit	40	



7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Syahrul, S.Pd
		15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik kantor yang Tersedia	Jenis	14	Syahrul, S.Pd
					Jumlah paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	14	
		16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Jenis	21	Syahrul, S.Pd
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	21	
		17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang Terfasilitasi	Jumlah Kunjungan Tamu yang Terfasilitasi	Kali	4	Syahrul, S.Pd
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan				4			
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	29	Syahrul, S.Pd		
			Jumlah rapor dan koordinasi terlaksana	Kali	29			
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 10.000 Yang tersedia	Lembar	1000	Syahrul, S.Pd
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	
		20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Bulan	12	Syahrul, S.Pd
					Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	
		21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa umum kantor yang tersedia	Bulan	10	Syahrul, S.Pd
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan				10			

9	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22	Pengadaan Mebel	Tersedianya Paket Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	28	Syahrul, S.Pd
10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	38	Syahrul, S.Pd
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	38	
		24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Unit	30	Syahrul, S.Pd
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30	
		25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharannya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan kantor yang dipelihara	Kali	40	Syahrul, S.Pd
Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				40			
Jumlah sewa Pos Pemadam	Unit				1			
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharannya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung kantor Yang Terpelihara	Kali	45	Syahrul, S.Pd		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	45			

Walikota Bontang

Basri Rase, S.IP

Kepala Dinas  
  
 Drs. H. Amiluddin, M.Si  
 NIP. 196706271997101001